

## Materiál a nástroje potrebné pre výrobu barefoot sandálok do veľkosti 41:

Koža nevalchovaná 2 mm hrúbka	8 dm <sup>2</sup>
Koža pásy, celková dĺžka cca 3 m, šírka podľa preferencií – od 13 mm do 3,5 cm	4 - 6 dm <sup>2</sup>
Platňa obuvnícka výrez 26x29 cm	1 ks
Lepidlo Vukolep 100 ml	1 ks
Farba liehová domasťujúca 100 ml	1 ks
Zalamovací nôž	1 ks
Kovové spony (přezky) na zapínanie	2 ks
Sedlárske nýty ako alternatíva k sponám	2 ks
Klobúková guma na jednoduché nazúvanie miesto zapínania	1 m
Kovový gombík na upevnenie gumy	2 ks
Dláto 12 mm	1 ks
Šídlo	1 ks
Gumové kladivo	1 ks
Doska	1 ks
Ihla sedlárska tupá	1 ks
Niť voskovaná polyesterová	5 m
Vosk tekutý 50 ml	1 ks
Nožnice s mikrozúbkami	1 ks
Štetec plochý	2 ks
Brúsny papier	1 ks
Pravítko dlhé	1 ks
Pravítko trojuholníkové	1 ks